

MODELO



CONTROLE DE NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO

DATA DE EMISSÃO	RODOVIA	DESCRIÇÃO	MOT	STATUS	FASE	ESTIMATIVA VALOR MULTA					TAP					DATA DE ANDAMENTO	LOCALIZAÇÃO / ÁREA	DATA FINAL DO PROCESSO
						ESTIMATIVA	BASE DE PREÇO	ATUALIZAR PARA	IGPM/IPCA	VALOR ATUALIZADO	Nº TAP	TIPO	DT EMISSÃO	VALOR	SITUAÇÃO			
18/10/2017	L27 - SP 99	Não executar limpeza geral - Pista Norte/Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		09/01/2018	DIN/FISC	
25/10/2017	L27 - SP 99	Não substituir pano de rolamento medianamente comprometido	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		10/01/2018	DIN/FISC	
25/10/2017	L27 - SP 99	Não remover lixo e entulho da faixa de domínio - Pista Norte/Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		10/01/2018	DIN/FISC	
25/10/2017	L27 - SP 99	Não executar reparo definitivo com recorte no pavimento flexível	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		10/01/2018	DIN/FISC	
01/11/2017	L27 - SP 99	Não executar limpeza e varredura de áreas pavimentadas	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		31/01/2018	DIN/FISC	
22/11/2017	L27 - SP 99	Não conservar rotina do revestimento vegetal - Pista Norte	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		02/02/2018	DIN/FISC	
22/11/2017	L27 - SP 99	Não substituir pano de rolamento - Pista Norte/Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		29/01/2018	DIN/FISC	
22/11/2017	L27 - SP 99	Não executar o reparo definitivo com recorte no pavimento	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-		29/01/2018	DIN/FISC	
04/12/2017	L27 - DIVERSAS	Não substituir pano de rolamento - Pista Leste/Oeste	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
04/12/2017	L27 - DIVERSAS	Não conservar rotina do revestimento vegetal - Pista Central	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
04/12/2017	L27 - SP 99	Não executar limpeza, lavagem ou pintura - Pista Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
18/12/2017	L27 - SP 99	Não executar limpeza geral - Pista Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
18/12/2017	L27 - SP 99	Não executar reparo de elementos de drenagem - Pista Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
19/12/2017	L27 - SP 99	Não reparar elementos de drenagem - Pista Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
19/12/2017	L27 - SP 99	Não executar limpeza geral - Pista Norte	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
19/12/2017	L27 - DIVERSAS	Não executar limpeza e varredura de áreas pavimentadas -	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
19/12/2017	L27 - SP 99	Não conservar rotina do revestimento vegetal - Pista Central/Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
29/12/2017	L27 - SP 99	Não executar corte e poda de árvores e arbustos - Pista Norte	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
02/01/2018	L01 - DIVERSAS	NÃO EXECUTAR LIMPEZA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	NE	EM ANÁLISE	ADP	17.358,22	jul/13	ago/17	IPCA	22.620,47	-	-	-	-		24/01/2018	DOP/GSS	
04/01/2018	L27 - SP 99	Não executar limpeza e varredura de áreas pavimentadas	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
04/01/2018	L27 - SP 99	Não executar limpeza geral - Pista Sul	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				
04/01/2018	L27 - SP 99	Não executar o reparo ou a reposição de vedos, cercas,	NE	EM ANÁLISE	DP						-	-	-	-				